


Fotodokumentace stávajícího stavu – okenní rolety



Pohled na budovu ZŠ z hlavní komunikace Písek – Tábor (jižní strana)



Zdroj www.mapy.cz



Bližší pohled na jižní stranu budovy ZŠ Bernartice (zdroj: vlastní foto)



Bližší pohled na jižní stranu budovy ZŠ Bernartice (zdroj: vlastní foto)



Bližší pohled na jižní stranu budovy ZŠ Bernartice (zdroj: vlastní foto)



Pohled na okenní rolety ze třídy (zdroj: vlastní foto)

Fotodokumentace stávajícího stavu – osvětlení



Osvětlení ve třídách (zdroj: vlastní foto)



Osvětlení ve třídách (zdroj: vlastní foto)



Osvětlení na chodbách (zdroj: vlastní foto)



Osvětlení na chodbách (zdroj: vlastní foto)



Osvětlení na chodbách (zdroj: vlastní foto)



Detail osvětlení ve školní jídelně, na chodbách a ve třídách (zdroj: vlastní foto)